



ALJUB DESTAPAT

Aljub construït a la partida del Realó, hui en dia totalment derruït

Col·leccions: [Aljubs](#), [Domini de l'aigua](#)

DESCRIPCIÓ

Aquest aljub és peculiar respecte als altres que podem trobar al terme de Picassent per les seues característiques constructives i funcionals:

- Per a començar, és un aljub del qual només es tenen referències indirectes donat que hui en dia pràcticament no queden vestigis de la seua construcció. Sí que es pot deduir que tenia forma rectangular, amb uns escalons per a accedir a l'aigua.
- Una altra característica, no tan habitual, és que estava construït al costat d'una casa, paret amb paret, la qual cosa millorava les condicions de vida dels seus habitants en tindre una font d'aigua tan a prop. Les dues construccions, casa i aljub, estan totalment derruïdes.
- Es pot destacar també que, en els plànols del pla general de Picassent (amb data d'octubre de 1998), n'hi ha un camí que li fa referència, "*Camí de l'aljub destapat*", i que passa, evidentment, per davant del seu emplaçament.
- I, finalment, no deixa de ser certament contradictori el seu nom. Un aljub "destapat", si realment es va construir sense cobertura que protegira l'aigua, podria entrar més en la categoria de bassa que d'un aljub.

S'ha indagat en les diferents fotos aèries que s'han fet de la zona al llarg de les dècades. Donada la deficient qualitat que presenten moltes, sobretot les més antigues, només se n'han localitzat dues, corresponent als anys 1977 i 1985, en les que encara es pot apreciar la casa en peu, però no s'arriba a apreciar l'aljub. La foto aèria de l'any 2025 es mostra només per mostrar el seu estat actual.

ALTRES DADES

Emplaçament

[El Realó](#)

Propietat

[Privada](#)



